

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: gtp@ats-insubria.it

www.ats-insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2015

Oggetto: Interventi urgenti di posa in opera di parapetti interni e riparazione/revisione dei serramenti esterni esistenti dell'immobile di proprietà aziendale di Como via Pessina 6, sede di uffici/servizi dell'ATS Insubria.

CIG: Z8324EE7A2

COMPUTO METRICO

Progettisti

Geom. Gennaro Cullari

Arch. Roberto Brugnoli

Direttore dei Lavori

Geom. Cipriano Correale

Direttore Operativo

Geom. Gennaro Cullari

RUP-RdL

arch. Mauro Maesani

Visto:

Il Direttore

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

(arch. M. Pelizzoni)

Varese, 10-7-2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE	PREZZO	IMPORTO
1 23/05/2018 1C.22.080.0030.b	01- revisione serramenti in alluminio 01- revisione serramenti in alluminio Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori: - in lega di alluminio preverniciato ringhiera di protezione in alluminio rettangolare vuoto 30x15x1.5 mm 430*3.33		1.431,9000			
	Totale kg		1.431,9000	1.431,9000	13,98	20.017,96
2 23/05/2018 1C.22.700.0040.b	Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti appli - porte e finestre in lega leggera di alluminio facciata est (0.25*63) * 1.6 * 3.2 (0.25*2) * 1.6 * 2 (0.25*2) * 1 * 2 facciata ovest interna (0.25*45) * 1 * 3.2 (0.25*2) * 1.6 * 2 (0.25*2) * 1 * 2 facciata ovest (0.25*63) * 1 * 3.2 (0.25*1) * 1 * 2.5 (0.25*2) * 1 * 2 facciata ovest interna (0.25*6) * 1 * 3.2 (0.25*50) * 1.6 * 3.2 (0.25*12) * 1.6 * 1.5 facciata nord (0.25*6) * 1 * 3.2 (0.25*15) * 1.6 * 3.2 (0.25*1) * 1.6 * 1.5 (0.25*4) * 0.7 * 2.4 facciata sud (0.25*1) * 1 * 3.2 (0.25*16) * 1.6 * 3.2 (0.25*1) * 1.6 * 1.5 (0.25*3) * 0.7 * 2.4 (0.25*3) * 0.7 * 3.2 (0.25*2) * 0.7 * 1.5 (0.25*1) * 1 * 2		80,6400 1,6000 1,0000 36,0000 1,6000 1,0000 50,4000 0,6250 1,0000 4,8000 64,0000 7,2000 4,8000 19,2000 0,6000 1,6800 0,8000 20,4800 0,6000 1,2600 1,6800 0,5250 0,5000			
	Totale m²		301,9900	301,9900	63,45	19.161,27
3 23/05/2018	Controllo di tutti i serramenti in alluminio presenti nella struttura per verificare quelli oggetto di revisione verifica di tutti i serramenti 1		1,00			
	Totale		1,00	1,00	700,00	700,00
	Totale 01- revisione serramenti in alluminio Euro Totale 01- revisione serramenti in alluminio Euro					39.879,23 39.879,23
					SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro	39.879,23
					SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL Euro	39.879,23

