




Ricollocazione del Laboratorio Medico e Chimico presso il Pad. Monteggia,
all'interno del complesso ex O.N.P. di Varese

CUP: G35E23000170002 (CUP Derivato da CUP Master I83C22000640005)

COMMITTENTE:

direttore generale:
dott. SALVATORE GIOIA

responsabile del procedimento:
ing. MARZIA MOLINA


**PROGETTISTI:**

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia



progetto impianti meccanici
elettrici, antincendio e
coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia



3				
2				
1	12/03/2024	Revisione per Validazione	FC	AA
0	28/02/2024	Prima emissione	FC	AA
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
 Consortio Stabile - S.c.ar.l Milano - Via Cortina d'Ampezzo, 13 Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601			Elaborato N. G-001	
Oggetto			Scala	
PROGETTO ESECUTIVO			Data 28/02/2024	
Descrizione			Commessa 2024701	
Relazione fotografica			Nome File E4701-G-001-01-RelFoto	

SOMMARIO

1 **Premessa 2**

 1.1 Stato di fatto: area di intervento 2

2 **Lo stato di fatto dell'ambiente interno 3**

 2.1 Area interna 3

 2.1.1 Pianta Piano Primo 3

3 **Lo stato di fatto dell'ambiente esterno 15**

2 Lo stato di fatto dell'ambiente interno

2.1 Area interna



2.1.1 Pianta Piano Primo



Figura 1: P1_V006 - Corridoio gruppo A



Figura 2: P1_V053 - Corridoio gruppo A



Figura 3: P1_V053 - Corridoio gruppo A



Figura 4: P1_V053 - Corridoio gruppo A



Figura 5: P1_V020 – Bagno gruppo A



Figura 6: P1_V038 – Bagno gruppo A



Figura 7: P1_V024 – Bagno gruppo A



Figura 8: P1_V030 – Sala riunioni gruppo A



Figura 9: P1_V030 – Sala riunioni gruppo A



Figura 10: P1_V030 – Sala riunioni gruppo A



Figura 11: P1_V001 – Archivio gruppo A



Figura 12: P1_V015 – Ufficio gruppo A



Figura 13: P1_V030 – Sala riunioni gruppo A



Figura 14: P1_V046 – Ufficio gruppo A



Figura 15: P1_V049 – Studio gruppo A



Figura 16: P1_V032 – Ufficio gruppo A



Figura 17: P1_V031 – Ufficio gruppo A



Figura 18: P1 – Balcone



Figura 20 : Sottotetto




Figura 21 : Sottotetto

3 Lo stato di fatto dell'ambiente esterno




Figura 22: Area esterna



Figura 23: Area esterna