



 <p>INGEGNERIA E PROGETTAZIONE</p>	<p>STUDIO TECNICO DOTT. ING. MAURIZIO GIROLDI</p> <p>VIA CAIROLI 26 - 21016 LUINO (VA)</p> <p>telefono: +39 0332536014 e-mail: studio@studiogiroldi.com PEC: maurizio.giroldi@ingpec.eu www.studiogiroldi.com</p>	 <p>Dot. Ing. MAURIZIO GIROLDI n. 1774</p>
	<p>ATS INSUBRIA</p> <p>COMMITTENTE</p> <p>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE DANSI A VARESE, IN VIA O. ROSSI N. 9</p> <p>PRATICA</p> <p>FASI DI LAVORO MICROPALI E TIRANTI</p> <p>OGGETTO</p> <p>NOME FILE</p>	<p>7</p> <p>N. DISEGNO</p> <p>1:20</p> <p>SCALA</p> <p>09/2024</p> <p>DATA</p>
<p>ATS Insubria/Tav. 7 - Fasi di lavoro micropali e tiranti.dwg</p>		